

様

実施日 2025年4月3日 木曜日

調査会社名	ワイズデザインルーム
責任者	阿部 嘉章
調査担当	阿部 嘉章

様邸調査報告書

茨城県

株式会社住建指定の調査を実施致しましたのでご報告いたします。



天井 断熱調査リスト

現場名	建築会社名	担当者	連絡先
	(株)住建	阿部嘉章	090-2406-4788

確認主項目	
写真(撮影項目) 現場周	備 考
辺 施工車輛駐車位置	撮影済み
調査報告書 ホース経	敷地内に縦列で3台駐車可能 *カーポート屋根解体要
路 ホース進入口 施工	本書未作成
状況 駐車スペース 施	未確認
工車輛のエンジン音	天井点検口未確認
	在宅施工・スケルトン
	あり・なし 縦列3台、敷地外2台程度なら可
	近隣からの苦情の可能性 あり・なし *住宅地につき事前挨拶等要

確認事項			
天井からの調査項目		未調査	
既設天井点検口 施		あり ・ なし	
工範囲 天井裏施工		図面指示	
新規増設点検口 天		可 ・ 不可（対処方法：	
井既存断熱材		要 ・ 不要（追加箇所図面に記載）	
		□無し / □存在するが区分・種類の詳細が不明	
		繊維系（マット）：□ GW □ RW □ その他	
		繊維系（吹込み）：□ GW □ RW □SF □ その他	
		プラスチック系 ： □ 現場発泡ウレタン □ 成形品（ボード）	
天井既存断熱材（厚み）		（ 厚さ 100 mm ） 2枚重ね	
天井既存断熱材の廃棄		要 ・ 不要	
外壁既存断熱材		□無し / □存在するが区分・種類の詳細が不明	
		繊維系（マット）：□ GW □ RW □ その他	
		繊維系（吹込み）：□ GW □ RW □SF □ その他	
		プラスチック系 ： □ 現場発泡ウレタン □ 成形品（ボード）	
		（成形品の種別： ）	
外壁既存断熱材（厚み） 防		（ 厚さ 100 mm ）	
湿シート 間仕切り気流止め		要 ・ 不要	
1・2階の取り合い気流止め		要 ・ 不要（図面に記載）	
外壁回りの気流止め 軒裏へ		要 ・ 不要（図面に記載）	
のこぼれ止め せき板 野縁及		要 ・ 不要（図面に記載）	
び吊木の補強 ダウンライト		要 ・ 不要（図面に記載）	
換気扇 電気配線異常 雨漏れ		要 ・ 不要（図面に記載）	
著しい劣化（腐れ） その他		要 ・ 不要（和室天井板が薄いため補強必要です）	
特筆すべき事象		あり ・ なし （交換 要 ・ 不要 ）	
		あり ・ なし （交換 要 ・ 不要 ）	
		あり ・ なし （状態：	
		あり ・ なし （状態：	
		あり ・ なし （状態：	
		あり ・ なし （内容：	
調査会社名	調査者氏名	調査完了日時	捺印
ワイズデザインルーム	阿部 嘉章		

床下 断熱調査リスト

現場名	建築会社名	担当者	連絡先
(株)住建	(株)住建	阿部 嘉章	090-2406-4788

確認主項目	
写真(撮影項目) 現	備 考
場周辺 施工車輛	撮影済み 敷地入口に縦列で3台駐車可能 *カーポート屋根
駐車位置 調査報	解体要 本書作成済み 吹付断熱なし *床解体による基礎断
告書 ホース経路	熱提案 (床下状況図) 吹付断熱なし *床解体による基礎断
ホース進入口	熱提案 (床下状況図)

共通確認事項	
施工状況	在宅施工 ・ ☒ スケルトン
音・臭い・施工後の状況説明	☒ あり ・ なし *解体時の音漏れ
駐車スペース	☒ あり ・ なし *縦列3台、敷地外2台程度なら可
床下からの調査項目	☒ あり ・ なし
点検口	☒ あり ・ なし *2カ所（キッチン、中央和室）
新規増設点検口	要 ・ ☐ 不要（追加要は図面に記載）
基礎	ベタ基礎 ・ ☒ 布基礎（根がらみ ☒ あり ・ なし）
高さ 床組（根太、大引きの高さ）	大引き下より H= 400 mm 根太の成 45 mm 大引きの成 90 mm
既存断熱材（種類）	無し / ☒ 存在するが区分・種類が詳細不明
	繊維系（マット）： ☐ GW ☐ RW ☐ その他
	プラスチック系 ☒ ボード 現場発泡ウレタン
	特記事項：和室、縁側、収納下部は断熱材なし
既存断熱材（厚み）	30mm
既存断熱材廃棄	☒ 要 ・ 不要（繊維系断熱材は撤去要）
既存断熱材垂れ下がり	☒ あり ・ なし
経路確認	☒ 全面可 一部不可（対処方法： ）
換気口	通気パッキン ・ ☒ 風窓 * 床下換気扇あり
施工範囲確認	施工不可箇所 あり ☒ なし *床全解体予定
下地合板の追加（階段部分）	要 ・ ☐ 不要（吹付け断熱の下地として必要であれば図面に記載。）
カビなど	あり ・ ☒ なし
木材腐朽	あり ・ ☒ なし
シロアリ被害	あり ・ ☒ なし
その他特筆すべき事象	あり ・ ☒ なし

その他特記事項	天井 未調査		
	床 床下の衛生状態は良好 東関東大震災の時に発生したと思われる地面の肌わかれあり。 損傷の程度は軽く基礎の構造におよぼすクラックは見当たらない。		
調査会社名	調査者氏名	調査完了日時	捺印
ワイズデザインルーム	阿部 嘉章	2025/4/3	




Page 10

Page 10

リート範囲

Page 10

— — —



【パーキング状況】

工事車両は3台縦列で駐車可能。

*カーポート屋根は工事中は取外し要

付近は入口から左側に2台分は道路脇に路駐可。



【建物全景】

1997年（平成9年）竣工



【床下進入口】

キッチン床下収納および和室Aより侵入可。



【床下1】

キッチン
蟻害、腐朽は見られません



【床下2】

キッチン
一部（収納下部）に断熱材は充填されてい
ません



【床下3】

キッチン
乾燥状態は良好です



【床下 4】

LDK

蟻害、腐朽は見られません



【床下 5】

LDK

特に問題ありません



【床下 6】

LDK

基礎に異常は見られません



【床下7】

和室A

蟻害、腐朽は見られません



【床下8】

和室A

断熱材は充填されていません



【床下9】

納戸

特に問題は見あたりません



【床下 1 0】

浴室

蟻害、腐朽は見られません
土間コンクリートはありません



【床下 1 1】

ホール・洗面

地震の影響による肌わかれが見られます
基礎の破損は見られません



【床下 1 2】

和室B

蟻害、腐朽は見られません
断熱材は充填されておりません